

日本学術会議
九州・沖縄地区会議学術講演会

地すべりの技術的課題と研究

— 沖縄, 島尻層群泥岩地すべりを事例として —

2008年3月1日
パシフィックホテル沖縄

琉球大学農学部
宜保 清一
(日本学術会議連携会員)

講演の内容

- 地すべりとは？

- 地すべり事例とその特徴

- 地すべり防止対策

 - 工法，対策のための土質強度研究

 - 安定解析研究

- 斜面の危険度評価の課題と研究


 - 評価マニュアル

- 今後の展開

● 斜面の危険度評価の課題と研究

島尻層群泥岩地すべりの危険度評価の課題

再活動型泥岩地すべり




基礎調査マニュアルによる評価可


初生型泥岩地すべり



小さな旧地すべりの存在



切土工事による斜面
末端の排土



基礎調査マニュアルにより評価不可



新たな危険度評価マニュアルが必要

● 今後の展開方向

近年の地すべり災害の多発傾向
地球温暖化に伴う将来の被災リスクの高まり

国民の安全・安心の保証のため、
災害の未然防止
災害発生時における被害軽減が求められている

そのためには…

従来の『復旧型』対応からの脱却

未然に防止し軽減する『予防型』対応を推進すべき

単に莫大な経費を投入しておけばよいというのではなく、**地滑り災害の危険性を研究成果に基づいて的確に評価・分析し、安定強化を図る低コストで合理的な防止対策**です。精度の高い危険性評価のためには、『地滑りの発生メカニズム』、『地盤の不安定化を直接的に支配する土質強度』、その影響要因である『鉱物組成』などについてのさらなる研究が必要です